


Series **KS Adapter Flange**
Reihe **KS-Vorsatzflansch**

Application

For fitting onto machine spindle or in standard ISO adaptors for holding HSK tools.

Verwendung

Zum Einbau in die Maschinenspindel oder in Standard SK-Adapter zur Aufnahme von HSK-Werkzeugen.



Ordering Example:
Bestellbeispiel:

KSF 40 – Art.-Nr. 20-06

Size / Größe		32	40	50	63	80	100
Dimensions	D1 [mm]	60	70	80	100	117	140
Baumaße	D2 [mm]	37	45	55	70	87	110
	A [mm]	26	30	35	43	50	70
	L1 [mm]	13	15	18	22	29	42
Weight							
Gewicht	[kg]	0,4	0,6	0,9	1,8	2,7	4,9
Art.-Nr.		20-05	20-06	20-07	20-08	20-09	20-10

Spares / Ersatzteile

4 x Holding screw (DIN 912)							
4 x Befestigungsschr. (DIN 912)		M 5x16-12.9	M 6x20-12.9	M 6x20-12.9	M 8x25-12.9	M 8x25-12.9	M 10x30-12.9

Design

Using the adjusting screw on the machine spindle or in the ISO adaptor, accurate adjustment of concentricity is possible.

Supply includes:

Clamping cartridge, cover ring and holding screw.

Note

For clamping cartridges details refer page 88.

For cover rings details refer page 90.

Mounting dimensions KS flanges refer pages 74/75.

Adaptors also available in stainless steel version on request.

Please specify while ordering.

Ausführung

Durch Justierschrauben in der Maschinenspindel bzw. im SK-Adapter im Rundlauf exakt justierbar.

Lieferumfang

Mit Spannpatrone, Abdeckring und Befestigungsschrauben.

Hinweis

Hierzu passende Spannpatronen siehe Seite 88.

Abdeckringe siehe Seite 90.

Anbaumaße für KS-Flansche siehe Seiten 74/75.

Auf Wunsch sind die Adapter in rostbeständiger Ausführung erhältlich. Bei Bestellung bitte angeben.